

Rapport Chargeuse Pneu		www.mevas.net	
client:	X	vers 07-19	
Date:	30/01/20XX		
Marque/Type:	Liebherr L566	localisation:	X
No. de série	B01XXXXX	heures (jauge):	19390
Inspecteur:	X	Année:	2007
CE oui A/C <input checked="" type="checkbox"/>	Graisage-Auto <input checked="" type="checkbox"/>	Hydrostat <input checked="" type="checkbox"/>	attache rapide <input type="checkbox"/>
3ème ligne <input checked="" type="checkbox"/>	direction de secours <input checked="" type="checkbox"/>	pesage: <input checked="" type="checkbox"/>	documentation <input type="checkbox"/>
cabine		porte cabine	bon
siège, accoudoir	fonctionnel	vitres, miroirs	bon
interrupteurs	fonctionnel	essuie glace	bon
instrumentation	note 1	tapis de sol	dechiré
AC, chauffage	fonctionnel	structure cabine	bon
moteur	Liebherr D936L	No. de série	X
fuites, joints	note (1)	syst.refroidissement	bon/fuite indéterminée(2)
état et niveau huile	bon	fuites des gaz	minime
état filtres	bon/prevoir remplacement	courroie, filtres	bon
échappement	bon	état liquide refr.	bon
exterieur		contre-poids	bon
chassis	bon	garde boue, capot	garde boue cassé
bras levage	bon	éclairage, batteries	bon/feux ARG ne fonctionne pas
marche pieds	bon	peinture	bon
groupe motopropulseur		Jantes et goujons	bon
ponts/differentiel	pas de signe de fuite	arbre transmission	bon
boite à vitesse	bon	boite de transfert	bon
grp motopropulseur	bon	bruits transmission	non
hydrauliques		vérins articulation	bon
flexibles, tuyaux	bon	pompe, distributeur	bon
vérin levage et cavage	bon	orbital direction	bon
test fonctionnel		Temps de cycle levage:	8s
direction	fonctionnelle	jeu articulation	jeu minime
test transmission	bon	axe équipement	voir note (3)
test convertisseur	bon	système électrique	bon
systems freinage	bon	direct. de secours	fonctionnelle
godet		largeur/contenance	
contre lame	Abimée par endroit	état joues de godet	bon état
fond de godet	bon	attache rapide	non
pneus	mm ou % bon	taille, commentaires	
avant droit	10%		
avant gauche	10%		
arrière gauche	10%		
arrière droit	10%		
problems, details:			
1) affichage sombre par endroits,			
2) residus d'huile, rouille sur moteur, légère odeur de LDR mais ne provenant pas de l'échappement			
3) jeu sur axes pieds de flèche minime / jeu latéral visible à rattrapper			
La machine est en bon état. Pas de défauts majeurs.			
transport dimensions LO x LA x HA metres:			